

楚雄禄丰供电局生产业务辅助用房项目

用地现状



场地地形呈“直角三角形”，两直角边北侧和西侧红线外为住宅，斜边东南侧邻市政道路并设有场地开口，地势整体较为平坦，三栋现状建筑较为残破和老旧，目前为荒废闲置的状态，需要进行拆除。